



ELKERÜLENDŐ HIBÁK – MICRO92




FIGYELMEZTETÉS!

A szerelvény nem egy vonalban helyezkedik el a motorral, vagy nem megfelelően csatlakozik a kerethez. Megjegyzés: használjuk fel a motorral szállított sablont.



FIGYELMEZTETÉS!

A lökethossz beállítása hiányzik, vagy helytelen.



FIGYELMEZTETÉS!

A motorok munkaidőn kívüli tápellátását meg kell szüntetni.